



INSPECCIONES TÉCNICAS E INFORMES EMITIDOS POR LA SNGR POR PEDIDO Y GESTIÓN DE ALCALDÍA

En la tabla que se muestra a continuación se contienen los distintos informes emitidos por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), actual Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), producto de las inspecciones realizadas por gestión de Alcaldía.

Informe	Año	Asunto	Fecha	Enlace
INFORME N°. SNGRE-IASR-03-2020-049	2020	Inspección al sector de La Armenia, ubicado en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo.	30-dic-20	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10407/sngre-iasr-03-2020-049_la_armenia.pdf
INFORME N°. SNGRE-IASR-03-2020-050	2020	Inspección al sector Kullpa, ubicado en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo.	30-dic-20	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10408/sngre-iasr-03-2020-050_kullpa.pdf
INFORME N°.SNGRE-IASR-08-2021-020	2021	Informe técnico del movimiento en masa en el sector La Armenia del Cantón Chunchi, Provincia Chimborazo.	18-feb-21	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10412/sngre-iasr-08-2021-020_movimiento_en_masa_sector_la_armenia.pdf
INFORME N°. SNGRE-IASR-03-2021-033	2021	Informe de inspección técnica a sectores de La Armenia ante un deslizamiento ocurrido el día 12 de febrero de 2021, el proceso de remoción continúa, se han reportado grietas en varios sectores.	9-jun-21	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10409/sngre-iasr-03-2021-033.pdf
INFORME N°. SNGRE-IASR-08-2021-036	2021	Análisis y actualización de las zonas de susceptibilidad a deslizamientos del sector de La Armenia.	16-jul-21	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10413/sngre-iasr-08-2021-036.pdf
INFORME N°. SNGRE-IASR-03-2021-044	2021	Informe de inspección técnica en el sector La Armenia dentro del área identificada como susceptibilidad movimientos en masa.	4-ago-21	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10410/sngre-iasr-03-2021-044.pdf
INFORME N°. SNGRE-IASR-03-2021-064	2021	Informe de inspección técnica en el sector La Armenia dentro del área identificada como susceptibilidad movimientos en masa.	27-dic-21	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10411/sngre-iasr-03-2021-064.pdf
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GRIETAS EN EL SECTOR LA ARMENIA CANTON CHUNCHI	2022	Reporte de seguimiento de grietas en el sector La Armenia, cantón Chunchi.	15-feb-22	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10405/reporte_grietas_chunchi_feb22.pdf
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GRIETAS EN EL SECTOR LA ARMENIA CANTON CHUNCHI	2022	Reporte de seguimiento de grietas en el sector La Armenia, cantón Chunchi.	1-abr-22	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10406/reporte_grietas_chunchi_abr22.pdf
INFORME SNGRE-IASR-03-2022-037 (REPORTE DE SEGUIMIENTO DE GRIETAS EN EL SECTOR LA ARMENIA CANTON CHUNCHI)	2022	Reporte de seguimiento de grietas en el sector La Armenia, cantón Chunchi.	11-may-22	https://municipiochunchi.gob.ec/download/660/informes-sngr/10404/reporte_grietas_chunchi_may22.pdf